

Careta de soldar fotosensible

SKU: SDH-CAR-001 · Categoría: Caretas

Filtro	fotosensible, ajuste automático de sombra (9 a 13)
Tiempo de reacción	aprox. 1/25.000 de segundo
Alimentación	batería solar + batería de respaldo
Material del casco	nylon resistente a impacto
Normas de referencia	EN 379 / ANSI Z87.1

APLICACIONES

- Soldadura eléctrica
- Soldadura MIG/MAG y TIG
- Esmerilado (con el filtro en modo claro)

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Limpiar el sensor y el filtro con paño seco
- No exponer a golpes fuertes
- Revisar la batería de respaldo periódicamente

GARANTÍA

Garantía del filtro fotosensible por defectos de fabricación dentro del primer mes. No cubre daños por golpes o mal uso.

Ficha de un producto DEMO. Este documento se reemplaza cuando se cargue el catálogo real del cliente.